



tlakoměrový kohout dvojcestný

Použití :

Pro připojení tlakoměru s plochým těsněním. Kohout není způsobilý pro regulaci. Kohout lze použít pro vodu a vzduch, případně jiná neagresivní média.

Provedení :

tlakoměrový dvojcestný **DIN 16 262**

Ovládání :

páčkou

Materiálové provedení :



těleso, kužel : mosaz
nátrubková přípojka : ocel s povrchovou úpravou
rukojeť : plast

Přípustné teploty a tlaky :

max. teplota : 50°C
max. tlak : 2,5 MPa

Tabulka rozměrů :

d	d1	L	L1	V	S	kg
M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	80	63	56	27	0,36
G 1/2"	G 1/2"	80	63	56	27	0,36



**tlakoměrový kohout trojcestný
zkušební**

Provedení :

tlakoměrový trojcestný **DIN 16 263**

Boční vývod slouží k připojení zkušebního manometru nebo k odvzdušňování tlakoměru a profoukávání přípojky. Na kuželu jsou vyznačeny rýhy, udávající směr vrtání pro obsluhu kohoutu.


Materiálové provedení :

těleso, kužel : mosaz
nátrubková přípojka : ocel s povrchovou úpravou
matice : ocel s povrchovou úpravou
rukojeť : plast


Přípustné teploty a tlaky :

max. teplota : 50°C
max. tlak : 2,5 MPa


Polohy kohoutu :




odvzdušnění




provoz



vypouštění



zkoušení



Tabulka rozměrů :

d	d1	d2	L	L1	L2	V	S	kg
M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	80	63	63	56	27	0,36
G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	80	63	63	56	27	0,36